

70-33

Спрей для удаления клея и герметиков

Продукт:	Спрей для удаления излишков клея и герметиков
Область применения:	Быстрое и эффективное удаление нанесенных герметиков, клеев, излишков краски, лаков и резины.
Способ применения:	Спрей перед применением тщательно встряхните. Распылите с расстояния 25 см на очищаемую поверхность и оставьте на 5-15 мин. Излишек клеев и герметика уберите салфеткой или шпателем.
Характеристики продукта:	<p>Удалитель излишков клеев, красок, лаков, герметиков и резины, пригоден для металлических поверхностей, дерева, стекла, керамики, полиэтилена и полипропилена. Перед применением на лакированных и нежных поверхностях протестируйте на соответствие.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удаляет остатки клеев, красок, герметиков • Имеет гелевую структуру • Отличная адгезия на вертикальных поверхностях • Пригоден для удаления излишков фотоакрилатных и анаэробных клеев
Примеры применения:	<ul style="list-style-type: none"> • ремонт всех типов двигателей • ремонт фитингов и труб

**Требования к безопасности:**

Соблюдать инструкции по безопасности указанные на упаковке и паспорте безопасности. Перед каждым использованием убедитесь в совместимости с материалом.

Право на внесение изменений сохранено!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de

Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.